快意电梯

快意电梯股份有限公司

No.: SH20211222001

告知函

尊敬的客户：

自收到《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排[illegible]

[illegible]

[illegible]司高度重视并组织相关人员进行会议探讨。针对鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆在电磁力作用下产生摆动，易引起制动器卡阻的问题，要求鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆更换为铜质等非导磁[illegible]

[illegible]